






— TUBERIAS A SUSTITUIR  
— TUBERIAS EN MAL ESTADO (PROXIMAS ACTUACIONES)



 <h1 style="margin: 0;">AYUNTAMIENTO DE MONOVAR</h1>		OFICINA TECNICA	
FECHA:	SEP-2015	MEJORA DEL SISTEMA DE RECOGIDA Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACION "LA RETJOLA"	N° PLANO: <span style="font-size: 2em; color: green;">1</span>
ESCALA:	1/2500	PLANO: PLANTA GENERAL CONDUCCIONES EN MAL ESTADO	
OFICINA TECNICA SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES			



# AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

OFICINA TÉCNICA

FECHA:

SEP-2015

Nº PLANO:

1

ESCALA:

1/500

OFICINA TÉCNICA

PLANO:

PLANTA GENERAL

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

MEJORA DEL SISTEMA DE RECOGIDA Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACION "LA RETJOLA"